

Aire acondicionado Carrier 42QCR009G/38QCR009G

Todavía no, ya veremos más tarde

Muy fuerte! El bloque exterior los primeros minutos después del lanzamiento suena así que pasa la vibración a la pared. Si pones la incluso en el temporizador por la noche, tanto yo como los vecinos nos despertamos. (esto está en modo de calefacción) Cuanto más frío hace afuera, más fuerte funciona (zumbidos) Toma mucho tiempo cambiar a un modo de temperatura diferente. Muy molesto por la noche. No hay memoria para el temporizador de encendido/apagado. Cada vez que se configura uno nuevo.

Coste de instalación