

servidor elctrico De'Longhi Argento Flora KBX 2016.B

El cable es negro, la tetera en s es brillante

la calidad es cero!!!

Es difcil realizar el mantenimiento, porque la mano no entra La tetera. Si la malla se ensucia, la tetera escupe

si se quita la malla, la tetera tambien escupe. Necesitas quitar y poner la tapa usando fuerza muscular :) En principio, no hay problemas con esto, pero no es tan conveniente como con un botn, pero cuando cae, no "destruye la torre".

o no

La tapa no es automtica, es difcil de abrir. Pero nos adaptamos para verter agua a travs del pico.La tetera es ruidosa, pero casi todas las teteras de metal son culpables de esto.

Bastante ruidosaNo es un filtro conveniente