

Aire acondicionado Daikin FTXN35K/RXN35K

El condensado gotea bastante fuerte en la unidad interior, el ventilador no interfiere con el sueño nocturno solo en modo nocturno. Xs como otros, pero este acondicionador de aire huele mal, los primeros días oía a plástico, pero ahora ha aparecido algún tipo de humedad, es necesario ventilar periódicamente la habitación. Después de unos meses, el control remoto a menudo no funciona la primera vez, debe apuntar con precisión. Y los modos de temperatura automática y enfriamiento están de alguna manera inadecuadamente correlacionados entre sí, por ejemplo, si pone 25 g en el modo de enfriamiento, y el aire acondicionado en este modo sopla aire frío, luego cambia el modo a automático y dejando los mismos 25g, fácilmente cambiar a calefacción y tendrás que buscar de nuevo, seleccionar la temperatura. Y hoy, después de 5 meses de compra, la persiana se estropea. Como esto.

La apariencia es demasiado simple y consume demasiada electricidad

Los filtros de purificación de aire son una malla incomprensible, pero Daikin no contaba con más por esa cantidad de dinero. Puse el acondicionador de aire justo después de la reparación, el polvo en las redes ciertamente se acumula, pero no tienen mucho sentido. Un simple control remoto: los diseñadores obviamente descansaron en él. Bastante funcional, pero simple y corriente como una pieza de ladrillo. Tal vez sea solo para mí, pero quiero cambiar la velocidad del ventilador con los botones de cambio de temperatura

Chirra con plástico durante el funcionamiento. Ruidosamente. Si se instala no lejos de la cama, solo podrá dormir si se cae.

Después de 3 años de funcionamiento, la placa interna se ha eliminado. Lo encendí después del invierno y no funciona. Cambiar la placa es costoso y lleva mucho tiempo esperar las piezas de repuesto. Increíble decepción.

1) Unidad exterior ruidosa.

La apariencia de la unidad interior, por supuesto, pierde un poco frente a Panasonic y Mitsubishi en diseño, existe esa sensación. Cuando se enciende para refrigeración o calefacción, puede aparecer un ligero crujido del plástico de la unidad interior, como noté, se manifiesta principalmente cuando se configuran temperaturas y velocidades extremas, tanto durante la refrigeración como la calefacción, durante el funcionamiento normal, el crujido es casi inaudible, en modo noche - silencio. Sin embargo, no es posible deshacerse por completo del bacalao en ningún condominio, el plástico es plástico, incluso los televisores LCD, especialmente con retroiluminación LED, crujen bastante con el plástico después de apagarse, física, que hacer)). No hay indicación de reloj en el control remoto, por lo que el tiempo de encendido y apagado del temporizador se configura en incrementos de una hora, será más conveniente, por supuesto, configurar la hora de inicio del acondicionador de aire por

tiempo, hay sin luz de fondo del control remoto, o al menos brillando en las teclas oscuras, lo siento, sera ms conveniente por la noche, no hay pantalla en la unidad interior, por otro lado, su ausencia no interfiere con el sueo por la noche)), y el control remoto, en general, muestra toda la informacin completamente. No hay posibilidad de agregar aire fresco de la calle, no hay un panel deslizante de apertura hermosa y pomposa en la unidad interior cuando se enciende, no hay ajuste de derecha a izquierda de las persianas verticales desde el control remoto y, en consecuencia, el 3D modo de flujo de aire volumetrico de la habitacin, como en los modelos ms antiguos, solo ajuste manual. Este es un modelo "econmico" en la lnea Daikin y el precio es ms bajo en comparacin con sus contrapartes ms "avanzadas", solo estn disponibles las funciones ms necesarias. Simplemente no hay deficiencias crticas para esta marca por este dinero, y lo ms importante, no ahorre dinero y recurra a instaladores competentes.

No es un aspecto glamoroso, caro

Todava no lo he notado

Bueno, excepto que el control remoto sera ms "golpeador" para cambiar de modo desde otra habitacin.

no hay deficiencias como tales, hay sentimientos subjetivos sobre los cuales a continuacin

Muy tranquilo. Vino la suegra y dijo que tenamos borrador. :)))

Todava no detectado

Todava no detectado.

El condensado gotea bastante fuerte en la unidad interior, el ventilador no interfiere con el sueo por la noche solo en modo nocturno. Xs como otros, pero este acondicionador de aire huele mal, los primeros das ola a plstico, pero ahora ha aparecido algn tipo de humedad, es necesario ventilar peridicamente la habitacin. Despus de unos meses, el control remoto a menudo no funciona la primera vez, debe apuntar con precisin. Y los modos de temperatura automtica y enfriamiento estn de alguna manera inadecuadamente correlacionados entre s, por ejemplo, si configura 25 g en el modo de enfriamiento, y el aire acondicionado sopla aire fro en este modo, luego cambia el modo a automtico y deja los mismos 25 g, cambiar fcilmente a calefaccin y tendr que buscar nuevamente, seleccione la temperatura. As.

A veces hace clics. Le que son las piezas de plstico. No es para nada crtico, pero es una pena que algo ms rompa el perfecto silencio de la aficin. Pero los fabricantes lo manejan de diferentes maneras. Aqu no se ha hecho nada especial. El filtro es un sonido vaco: solo una malla (proteger el aire acondicionado si la pelusa de lamo entra volando a su casa, pero este filtro no limpiar el aire). El filtro desodorizante es una malla ms densa para 1/3 del flujo entrante, la forma en que puede eliminar los olores es un misterio. Idealmente, me gustara tener botones de control de velocidad tanto hacia arriba como hacia abajo. Aqu solo hay un botn de aumento de potencia, por lo

tanto, para eliminar la potencia en una divisin, debe presionar el botn 6 veces (hasta que regrese a la potencia mnima en un crculo a travs de la potencia mxima). De hecho, ahora casi siempre el encendido es automtico, as que no uso el botn para nada :-). Lo mismo se aplica a la eleccin del modo de aire acondicionado. Solo me gustara tener 5 botones en el control remoto y no girar todos los modos en un crculo hasta encontrar el correcto. Todas estas son insignificancias, y tambin para la mayora de los acondicionadores de aire, pero an puede moverse hacia el ideal.