

# Capota Pyramida NR-MV 60 M IX

Es difícil hacer coincidir los colores en un monitor. Mejor ver en persona. Ruidoso al máximo

nada

en el diagrama de cableado hay 4 puntos de montaje para la caja. De estos, los 2 inferiores están cerrados desde el interior por otras partes del cap, es decir. taladre algo que aparentemente el diseño no proporciona para taladrar, o simplemente djelo en 2 puntos de fijacin. Ruidoso. Altamente.