Monitor LG 32QN600

- Carcasa hecha del plstico ms barato. Crujidos y crujidos muy fuertes del plstico cada 2 minutos durante 1-1,5 horas despus de encender y apagar el monitor - Matriz falsa de 10 bits (8+frc). Produce una imagen supuestamente con HDR10, pero de hecho es indistinguible de una matriz normal de 8 bits.- Bucles en la imagen de objetos que se mueven rpidamente.- Joystick incmodo y poco confiable para la navegacin y el control del men.

Incapacidad para ajustar la altura del monitor