

# Auriculares TCL ELIT400BT

1.cable, era necesario hacer mide 1,5 m, no 1,2 m 2.demasiado livianos, pueden caerse durante los ejercicios 3.microprobado un poco, el sonido es malo, pero tal vez tenga algo, as que 50/50

Entonces Hasta el momento, no se han encontrado fallas, aunque el cable es mini Jack 3.5 corto.