

# Supervisar MSI Optix G241

Qu mal montado est. Da miedo sostenerlo en las manos por miedo a que se desmorone. Todo cruje. Mientras limpia la pantalla, parece que ahora el monitor se romper en 2 partes.

no detectado

Sin cableDisplayPort, 7ms, pero 1ms sinti

1 defecto, similar a un pxel muerto, pero es una mota de polvo en el distribuidor de luz.No incluye cable DisplayPort.

No incluye cable Display-Port.

TFT Monitor Test muestra un tiempo de respuesta de 7 ms (en todos los modos de configuracin), pero estoy bien

Tiempo de respuesta declarado de 1 ms, pero de hecho 7 ms