

Aire acondicionado Gree GWH09NA-K3NNB1A

No ha tenido en cuenta que el rango de temperatura exterior que tienen descansa en el umbral superior de 43 grados. Realmente no tenemos esa temperatura del aire, pero si los instalas en el techo de la tienda, como en mi caso, pueden sobrecalentarse repentinamente con la luz solar directa. No entendí de inmediato cuál era el problema, incluso llamé a los trabajadores de servicio, dicen que uno o el segundo están apagados por algún motivo desconocido. Fueron ellos quienes me explicaron la causa de las fallas y me aconsejaron hacer una pequeña marquesina de hojalata o plástico sobre ellas. Un pequeño dosel se hizo dos días después y después de eso ambos funcionan perfectamente, ni una sola falla.

precio, fallas menores en el montaje, control remoto