

Ratn Havit HV-MS72

calidad de construccion... (cuando desarm el mouse, la parte plastica del botn se rompi para el cepillo del que se presiona) el material es taxebe, necesita presione bastante fuerte el botn para presionar, debe soplar constantemente el sensor porque despues de un tiempo se obstruye con polvo y el cursor se contrae, como el to Vasya borracho de la tercera entrada por un da, el cable sin trenza es casi imposible para desmontar (los sellos de fbrica en forma de un revestimiento antideslizante no se pueden quitar desde abajo, incluso un encendedor no ayuda) falta de un doble clic (para m, como para un minecrafter, es un inconveniente, es difcil llamar a los oponentes)

el cursor tiembla a veces