

# Cortacsped Interskol MKB-43/25

La longitud de la correa para el hombro no es segura. Movindose constantemente, no nota como comienza a llevarlo en sus manos, y no en su hombro. Ergonoma. Parece que el dispositivo est diseado para personas con una altura de 150-160cm...

mala calidad de construccion y componentes, irreparable.

Muy difcil de empezar. Debido a esto, el motor de arranque vuela constantemente. Cambiado 3 veces. Cuando cortas todo en lgrimas de pies a cabeza.

Precio, calidad, potencia.

Mango incmodo, correa incmoda, despues de una hora de cortar, el brazo se cae,Es imposible encontrar repuestos (ni siquiera en centros autorizados). Todas las piezas de carga son de plstico y al cabo de un ao empiezan a desmoronarse, pero es imposible encontrarlas. La polea de la strtera se desgast hace poco, prometieron hacerlo en un mes si encuentran la pieza.