

SAI APC Smart-UPS SC 450VA SC450RMI1U

- Un tipo específico de batería, 2 piezas a 6 V, más caras que 1 x 12 V, pero esto es un tributo a la altura de 1 3/4". El kit incluye CSB rotas en la parte superior con una etiqueta APC. - Resoldado de electrolitos y todos los relés después de 3-5 años. Sin esto, tiene errores y corta el servidor a cero sobre la marcha, hay una cantidad aterradora de información sobre reparación, búscalo en Google. Esto es una tontería de la edad de piedra! - Transformador chino más barato por dentro.- Diseño muy, muy antiguo, placa antigua, paquetes DIP y elementos de salida. - Líneas dirán que su ausencia.

- baterías raras- error de diseño (o Defecto chino?) en el transformador (ver abajo)