

Silla de ordenador GT Racer X-2316

Calidad. Despues de un par de meses de uso, comenz a crujir desagradablemente, el reposabrazos izquierdo se agriet con el tiempo. El reposabrazos derecho no est firmemente sujeto a la base.

Todo lo dems

No encontrado