

Ratn A4 Tech Bloody J95s

Disposicin incorrecta de la luz de fondo debido a que los colores extraamente se superponen y se mezclan entre s y la luz de fondo se retrasa un poco en el brillo ideal, por lo que la parte superior

Hasta ahora, nada

A los lados del mouse , la goma no es lo suficientemente tenaz debido a esto, puede caerse de las manos

La maldita utilidad patentada no es muy conveniente de usar

No.

La forma del puerto USB no se recuerda bien.dos das de adiccin total.

no