

SAI APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI

Precio. Los ventiladores siempre estn funcionando, aspiran polvo.

1. SIN derivacin automtica! "La fuente cambia a Omitir soporte de carga despues de que se da un comando a travs del puerto de interfaz de fuente o despues de que ocurre una falla de fuente interna".2. No s si es un inconveniente para un sistema de alimentacin ininterrumpida del servidor, pero su ventilador es ruidoso y funciona incluso cuando el SAI est apagado y la batera completamente cargada. Puede apagarlo solo si desconecta el cable de alimentacin y lo presiona durante mucho tiempo.

ruidoso, pero tampoco es para uso domstico :) bueno, la eficiencia no es una fuente

el tiempo lo dir