

SSDSamsungMZ-77Q2T0

Terrible velocidad de escritura despues de un desbordamiento de bfer en 80 GB, aproximadamente 100 MB por segundo, es incluso peor que el viejo HDD.

pequeo tbwprecio debido a la cha