

SAI Powercom BNT-2000AP

Cuando se conectó el USB (para ejecutar el software junto con la fuente de alimentación ininterrumpida), por alguna razón hubo problemas con las miniaturas del explorador en la barra de tareas de Windows 7. Tuve que desinstalar el programa y desconectar el cable USB. En principio, no estaba particularmente molesto.

Todavía no lo he encontrado

Squeak, software

Todavía no lo he encontrado. Si sale algo, actualizar la reseña. upd:1. Como resultado poco después de la compra, el UPS no "retiene" en absoluto. Tuve que llevar inmediatamente al SC. ¿Dónde se cambiaron las pilas? Ahora todo funciona, excepto por un simple y gordo menos.2. El programa de monitoreo tiene errores: la funcionalidad de enviar notificaciones por correo electrónico no funciona, el proceso se bloquea. Pero es bueno que no pueda usarlo, sino escribir sus propios archivos por lotes y enviar correos, por ejemplo, usando el programa blat.exe.

Un aviso sonoro no configurable (cada vez que se apaga la alimentación, el sonido debe apagarse manualmente presionando el botón). Las baterías duraron un año y medio de trabajo (luego dejaron de sostener cualquier carga tangible). No es un procedimiento fácil de reemplazo de batería para el usuario doméstico. En la salida del dispositivo solo hay enchufes especiales para computadora (no hay euro-enchufe doméstico).

Emite un pitido fuerte, el zumbador no se puede ajustar. Mientras que el nuevo es de plástico muy "perfumado".

Lea los comentarios.

Precio elevado. En el momento en que lo tomé, costaba alrededor de 7000 rublos. Ahora el precio está más justificado, pero sigue siendo demasiado alto para un dispositivo de este tipo debido al hecho de que dejó de funcionar inmediatamente después de que expiró la garantía! Aquellos. servido por más de 2 años.

1) peso = 15 kg. que deberían haber agregado reg. como en los teléfonos de casa.3) Hay pocos cables en el kit y son cortos, pero el paquete es grande! 1000% de vergüenza!

Le gusta chirriar (encender, apagar y, por supuesto, el funcionamiento con batería, es imposible apagar el chirriador por software). Pero el software regular para el monitoreo no gusta: claramente está escrito de forma torcida, apenas funciona, no elimina por completo los indicadores del UPS. Según tengo entendido, es universal para muchos dispositivos, y no para uno específico, pero esto

no cambia la esencia del asunto.

no

Pesado, zumba levemente cuando se alimenta de la batera. Software inconveniente en la entrega.

Cuando se conect a USB (para ejecutar el software junto con la fuente de alimentacin ininterrumpida), por alguna razn hubo problemas con las miniaturas del explorador en la barra de tareas en Windows 7. Tuve que desinstalar el programa y desconectar el cable USB. en principio, no estaba particularmente molesto.

La caja de hierro es ruidosaEl silbato asusta a los vecinos

A veces, el televisor an se apaga cuando cambia a la energia de la batera.