

Ordenador porttil HP ENVY 13-ay0000 x360

La presencia del botn mute-mute en el modo tablet est en el lateral de la funda

La presencia del botn mute-mute en el modo tablet est en el lateral de la funda

No puedes jugar mucho en esos una computadora.

No hay ninguno

La calidad del sonido se ha deteriorado en comparacin con el anterior. La tapa se flexiona cuando est plegada (debido a la falta de bandas elsticas). Botn de soporte sin sentido. Bisagras relativamente endebles. El escner de huellas dactilares solo funciona una vez. conector sin paredes laterales para el teclado, lo que hace que se acumule polvo cuando se pliega