

Lavadora Atlant CMA 50Y108

La aparicin de una pequea cantidad de agua en el sello, que gotea en el piso cuando se abren las puertas. medio ao, apareci un ruido terrible durante el escurrido, muy probablemente un khan al cojinete

Descripcin en las inexactitudes del mercado de Yandex. Sin lavado diferido, sin bloqueo para nios, sin opcin para elegir la velocidad de centrifugado. La velocidad ya est incluida en el programa de lavado.

Un poco ruidoso, pero ahora est en nuestro bao y no molesta a nadie

Un silbido asqueroso a altas velocidades, como dentro de un Tu-154 despegando. hace ruido cuando se bombea el resto del agua, emite sonidos largos de bombeo, molesto.

La bomba parece ruidosa, tambin un silbido durante el ciclo de centrifugado (aunque la vibracin est al nivel). Mangueras cortas y cable de alimentacin. Sin embargo, esta es una tendencia moderna tan general. Entiendo que para ahorrar dinero, puede hacer un tanque con desechos, contrapesos de concreto, pero mangueras y un cable por metro? Adems del deseo del fabricante de sacarnos de la garanta, simplemente no veo ninguna otra razn!