

Mquina de coser / overlock Janome Juno 513

No me gusta la posicin del estante. la tela delgada a veces se atasca al principio de la lnea (si comienza desde el borde).

No hay cubierta en el kit, pero creo que esto no es un gran problema. al respecto)

Los jeans gruesos en las costuras exteriores no se cosern debido a la altura del prensatelas. Aquellos. incluso con el pie levantado, la costura simplemente no pasa fsicamente.

no

no detectado

no hay suficientes operaciones

sin cubierta

sin cubierta, pero puede comprar una bolsa universal Janome- caso en la tienda online.

Todava no encontrado

No encontrado....

No encontr ninguna deficiencia. Estoy de acuerdo en que hay un pequeno compartimento para accesorios de costura, pero es ms probable que esto no sea un inconveniente, sino solo un pequeno inconveniente.

El compartimento para guardar las patas no est pensado, bobinas y sin estuche rgido (mi otro Janome lo tiene todo).El pedal es demasiado liviano y no hay tacos de goma por lo que se desliza.aprieta. Tensin cambiada, agujas, hilos. El efecto permanece.Puede cambiar la longitud de puntada establecida muy levemente e imperceptiblemente durante un trabajo largo. En cierto sentido, la fluctuacin de la longitud comienza dentro de una lnea.

Una "caja" muy simple para guardar accesorios: solo un agujero, sera bueno si tuviera una tapa)))) (la tena en mi ltima mquina de escribir). pero esto es lo nico que se me ocurre)))

no hay funda, pero no importa, lo puedes coser t mismo.

No hay funda.

El pedal es muy sensible . Lleva tiempo acostumbrarse.