

# Acstica de automviles Helix Xmax 113

No not

los flagelos se desprendieron de los difusores despues de 4 meses. Les puse pegamento de 2 componentes, lo que resolvi temporalmente el problema. Las altas frecuencias en uno de los altavoces se hundieron un poco ms tarde. cuando presiona el panqueque de alta frecuencia, las altas frecuencias aparecen nuevamente. pero conducir y sostener el altavoz al mismo tiempo es algo problematico.