

Sierra STIHL MS 170 35

una pausa en el trabajo para repostar

hay que vigilar la cadena, se estira!

No hay suficiente soporte para la llave

Es difícil arrancar en frío Demasiado caro en 2016

Precio debido al tipo de cambio del rublo.

Es necesario limpiar la mezcla de aserrín y aceite debajo de la tapa después de un aserrado intenso

No.

Se ensucia rápidamente, muchas veces hay que apretar la cadena (se ve hasta que se mete).

Todavía no lo he encontrado