

Aire acondicionado Whirlpool AMD 303

Modelo bastante ruidoso. Tambin es bien audible a la velocidad mnima del ventilador tangencial. En el taller, este ruido todava est enmascarado por sonidos de fondo, pero tendra cuidado de no llevrmelo a casa. Tiene una eficiencia energtica relativamente baja de clase C. El filtro desodorante no desodoriza nada y, muy probablemente, solo se necesita para la comercializacin.

La unidad exterior tiembla durante el funcionamiento, aparentemente, desequilibrio. no mucho, pero temblando. Todava no he descubierto el mecanismo de giro, pero parece que se balancea o pone un deflector en el medio. Hay una funcin para enfriar rpidamente la habitacin, pero se apaga apagando el acondicionador de aire, simplemente ajuste la temperatura, no hay posibilidades, y esto ya es un reinicio. traqueteo de rejillas metlicas

clase de consumo de energia B encendido durante mucho tiempo, todo igual dividido

Unidad externa pesada.

Sin boquilla contra polvo, microbios, etc. se escucha el ruido de la unidad interior, no hay trabajo dinmico, debe esperar mucho tiempo desde que se enciende el cambio de temperatura en el apartamento.

para una oficina: 26 m² es demasiado pequeno, debe tomar el modelo 12.