

# Frigorifico Samsung RB38T676FSA

1- La decoracin exterior (metlica) de las puertas es blanda como plastilina, resulta incmodo presionar donde no es necesario o tocar la puerta durante el funcionamiento, aparecen abolladuras (aunque mucho cuidado con cualquier tcnica) 2- Zumbido!, no silencioso en absoluto, zumbando vibraciones bajas, por lo que el nivel de ruido declarado fue exagerado, por decirlo suavemente, a veces el no frost se dispara durante el funcionamiento, aparentemente el hielo del congelador se desprende, las paredes laterales se calientan como una estufa de automvil a -40. as que no lo recomiendo en absoluto a los propietarios de un estudio o un saln de cocina. solo si tiene una cocina aislada cerrada por una puerta! lo tenemos en una cocina aislada, y poner un rea de trabajo, y mucho menos un lugar para dormir, contra la pared adyacente a la cocina parece ser el colmo del masoquismo.

No