

# SAI APC Smart-UPS XL 1000VA SUA1000XLI

Caro, clics de rel, estuche incmodo.

precio, imposibilidad de cambiar pilas sin ajustar constantes o centro de servicio

No silencioso. No es barato.

Despus de un mes de funcionamiento, comenz a emitir un fuerte zumbido peridico sin motivo aparente, mientras que el voltaje de la red era normal.

Despus de un ao y un mes, fall, todas las luces parpadearon, mientras que el El voltaje de salida desapareci y el equipo se apag. La garanta de la tienda acaba de finalizar.

Peridicamente, hace un clic bastante fuerte para dejar de hacer clic debe apagarlo, desenchufarlo del tomacorriente y desconectar el conector de la batera en la parte posterior. Por lo tanto, no lo recomendaria para una habitacin tranquila.

El ventilador SIEMPRE funciona, incluso cuando no hay una necesidad obvia (apagado o la carga es inferior al 20%), por lo que se obstruye muy rpidamente con el polvo . ahorrado en la potencia del parachispas =( Para el hermano menor Smart-UPS 750VA todo est bien con esto. El puerto USB a menudo se congela al cambiar a bateras (probado en varias computadoras) => la luz parpadea una o dos veces y el UPS no podr apagar la computadora cuando la batera est baja. Durante el segundo mes, no ha habido respuesta del departamento de garanta de apc... Y, sin embargo, la caja de envo est hecha de cartn muy delgado y endeble, apenas la conduje a casa, pens que se romperia por la parte inferior !