

# Telfono mvil Blackview BV6300

1. la tapa se desprendi del conector de carga 2. el conector de los auriculares es demasiado estrecho, los auriculares que vienen con el kit no encajan hasta el final y se desprenden al menor crujido 3. la cmara no enfoca de vez en cuando 4. micrfono manos libres no funciona (solo se escucha ruido)

Pesa mucho, no vale lo que cuesta, pantalla muy dbil, bastante frgil sin proteccin

El parlante se sale del telfono si prendes el video, msica a todo volumen, incluso aplicaciones muy bien optimizadas, pero rara vez. Sensibilidad de los auriculares (bueno, demasiada)

Batera dbil. Suficiente para comer hasta la noche. La cmara es dbil.