

Telfono mvil Blackview BL6000 Pro

No admite wifi de 2 bandas.Brillo muy bajo.La batera dura un da a pleno brillo.Ms de 2 toques la pantalla no funciona. Error de shell. La impresin en el botn no funciona en un dedo fro.Altavoz silencioso.Recepcin deficiente de wifi y redes mviles.Grabacin de sonido deficiente en el video, como de un balde.

- no posibilidad de usar una tarjeta de memoria adicional

Caso inconveniente.

Pantalla oscura Mala recepcin 4G