

RAM G.Skill Ripjaws-X DDR3 2x4Gb

El potencial de overclocking no corresponde a lo que se describe en las pruebas en sitios conocidos, por ejemplo overclocker

Ejecutando a una frecuencia de 1878 (ms o menos) en ASUS m5a99fx v.2 (mayor restablecimiento a los valores predeterminados). puntos enfriador alto (puede que no se levante si el enfriador grande + interrumpe el flujo de aire en el gabinete).

No.