

Molino Interskol UShM-150/1300 58.1.0.00

Botn de pestillo y cordn corto de roble.

necesita un estuche

No

Es hora de estrenar una amoladora tan nivelada con un estuche para que todo est encima

No hay fijacin de interruptor para un funcionamiento continuo. No hay giro del mango principal. Inexactitudes en las descripciones del manual de este modelo.

Sin estuche y sin arrancador suave

no

se vende sin estuche

Sin estuche

1. Botn de inicio terriblemente inconveniente. 2. La rueda de corte fue mordida, ni siquiera pudieron girar la tuerca de sujecin con una llave de gas, como resultado rompieron el botn de bloqueo. Esta historia me pas a m y le pasa a todos los dueos de este modelo. Es una pena que no estudi las revisiones antes de comprar ... (((Con las cepilladoras elctricas de esta compaa, todo tambn es muy triste ... (((

Tambn mord la rueda de corte, no pude t envolver la tuerca de sujecin, rompi el botn de bloqueo

sin arranque suave y control de velocidad

Sin arranque suave

gatillo de seguridad muy peligroso y vago

sin arranque suave (no es necesario para este poder), el cable no inspira confianza, endeble, grueso

Cable duro y corto cambiado despus del periodo de garanta.