

Nevera Indesit TIA 14

No lo encontraba para tal precio.

Las puertas se pegan con fuerza y se abren con esfuerzo. En la división mínima, el congelador enfría mucho y el compartimento principal no es suficiente. En el momento en que se enciende el compresor, se escucha un fuerte clic

Calidad de construcción

se congela durante demasiado tiempo. Se congela en el congelador y se descongela nuevamente, pero en el compartimento del refrigerador está completamente caliente y no está claro por qué.

Los estantes (balcones con bisagras) en la puerta son de poliestireno transparente (morado) las manijas, aunque no sobresalen y están empotradas en el plano del panel frontal (se ve bien), pero abrirlas no es muy conveniente, especialmente el congelador, la luz de fondo está muy caliente cuando la puerta del refrigerador está abierta