

Sistema de audio para automvil Kicx ICQ 694

Agudos

La malla est unida a la parrilla con una masa negra pegajosa. Cuando la temperatura se acerca a 0, el woofer se vuelve amaderado y corta parte de las bajas frecuencias, pero cuando el interior se calienta, todo vuelve a la normalidad.

no