SSD A-Data ASU650SS-256GT-R

Fiabilidad
todos
ninguno
Gran matrimonio 2/10, Despus de un mes de funcionamiento, muchos sectores rotos
se calienta hasta 70, muri despus de 3 meses, devuelto por garantas.
Calefaccin, baja velocidad (aunque haba Windows), a veces se caa el pc.
no
Calefaccin hasta 70 y se apaga.
MTBF es mnimo El nmero de matrimonios se dispara
ninguno
Alto calentamiento (hasta 60°)