

# SSD A-Data ASU650SS-256GT-R

Fiabilidad

todos

ninguno

Gran matrimonio 2/10, Despues de un mes de funcionamiento, muchos sectores rotos

se calienta hasta 70, muri despues de 3 meses, devuelto por garantas.

Calefaccin, baja velocidad (aunque haba Windows), a veces se caa el pc.

no

Calefaccin hasta 70 y se apaga.

MTBF es mnimo El nmero de matrimonios se dispara

ninguno

Alto calentamiento (hasta 60°)