Sistema de refrigeracin Deepcool THETA 31 PWM

No

- No encontrado por su precio

Ruidoso. Ms precisamente, retumba.

No tan silencioso como algunas pinturas aqu. Por la noche, un ligero crujido es claramente audible incluso a una distancia de 2-3 metros de la caja cerrada. La velocidad mnima de 900 rpm es excesiva para los procesadores modernos de bajo consumo en modo inactivo.

La pasta trmica del kit es muy espesa (como la plata), te aconsejo que uses la tuya y obtendrs 5-7 grados de enfriamiento en la alcanca.

Bueno, por este dinero no hay nada!

El ventilador no se puede reemplazar

Por ese precio, no hay ninguno, excepto que la pasta trmica en el kit no es mucho

no

Todava no me he dado cuenta.

Creo que para cambiar la pasta trmica tendrs que quitar la placa base. Pasta normal: apesta, unta la tuya. No hay forma de elegir un ventilador diferente de vez en cuando, a voluntad o si el ventilador estndar falla, debe cambiar todo el enfriador. Aunque por el precio....no importa.

En juegos como Warface, la temperatura es de hasta 60 grados, pero todo funciona de manera estable. Por sobrecalentamiento (ms de 70) la computadora nunca se apag

1. Todava un poco ruidoso. En cualquier caso, es audible para m, ya que el estuche se encuentra a una distancia de ~ 50 cm sobre la mesa.