

# Fuente de alimentacin Gigabyte P850GM

Sin abrazaderas para tender cables

FALLO!!!!!!!!!!!!!!

No lo aconsejo. Silba en el trabajo, es imposible estar cerca, despues de un tiempo la cabeza comienza a doler. Lo envi dos veces al centro de servicio, a travs de la tienda, dos veces me lo devolvieron con una nota de que no se confirm el mal funcionamiento, aunque incluso enviaron una grabacin de audio con el silbato de la fuente de alimentacin a su correo. Es como si ni siquiera lo conectaran. centro de servicio MTI. Y este es el nico centro de servicio que puede otorgarle oficialmente un acto de mal funcionamiento de los productos Gigabyte, sin l no puede emitir una devolucin o cambio. Piense con cuidado al elegir los productos de esta empresa para cualquier matrimonio de responsabilidad es cero. Incluso en el sitio web oficial de Gigabytes, niegan cualquier cosa, solo para no asumir la responsabilidad de s mismos! Buena suerte y buenas compras!!!

1. Durante 2-3 semanas hubo un olor persistente a algo "nuevo" del bloque. Incluso cuando se opera en el sistema anterior en el i7 2600K y GTX 1066. Ahora, durante mucho tiempo, no se sienten olores (no podra la corona prolongarse durante ms de medio ao?).

Nada

Descrito anteriormente

no se encontr