

# Monitor Samsung Odyssey G5 32

Despus de 4-5 meses de uso, apareci un chirrido en la parte inferior izquierda de la pantalla, escriben que esto es normal si el brillo es 100. Pero us el monitor con un brillo de 17. El chirrido desaparece, luego aparece No ha estado por aqu ltimamente, as que bam! Y de nuevo empez a sonar

Cons1. La curvatura de la pantalla 1000R es mala! 1800 bien!2. los ngulos de visin en todas las direcciones son horribles.3. los materiales de fabricacin son inaceptables.4. El montaje VESA es terrible.5. soporte estndar que cuesta 50 kopeks.6. Lo ms decepcionante es que la calidad de la matriz es MALA, realmente barata7. LED azul BRILLANTE que se enciende durante el modo de suspensin del monitor, no se puede apagar8. la pantalla es muy tenue, como si la luz de fondo estuviera apagada 250 velas no es nada grave