

Ratn HyperX Pulsefire Haste

No hay ninguno.

Empec a apagarlo y es muy molesto Y la razn no est en la PC o el conector

El nico inconveniente es el problema del software, se siente como que el conjunto de dpi es demasiado alto y para establecer la sensibilidad correcta, debe establecer el valor ms bajo de lo necesario.

Software, dpi no corresponde un poco al valor establecido, pero es tolerable

El software est bien ...

superposiciones (despus de medio ao) los botones laterales no son adecuados para todos, pero me convenan a m

Software de hyperX, ligeramente no coincide con la realidad en dpi + hablan de la altura de separacin que no se entreg!

Software de hiperx