

Fuente de alimentacin Xilence XP550R10

Cables delgados que tambien se calientan bajo carga La potencia no coincide con la declaradaA veces es ruidoso, no est claro de qu depende, ni siquiera bajo carga

Caro. El ventilador est tocando. Los cables son cortos y difciles de colocar. La caja tiene metal fino. Desde el momento en que el ventilador comenz a golpear, la caja comenz a calentarse.