

# Telfono mvil UleFone Armor 11 5G

De las desventajas generales en comparacin con los telfonos convencionales: - la pantalla no se ve al sol y la autocorreccin funciona con un retraso MUY prolongado. - debido a su peso, no sentir la alerta de vibracin - la cmara es una completa decepcin - los chinos han incluido all mejoras de IA que no se pueden apagar Tambin hay un problema con el enfoque automtico. Enfurece : el botn inteligente naranja generalmente es algo incomprensible. No puede colgar sus funciones all - localizacin: cmo "Salir" en la pantalla de ahorro de energia en lugar de "Salir"? - ahorro de energia: si habilita este modo, entonces el resto del la interfaz est bloqueada. Al mismo tiempo, si el telfono en s se descarga hasta en un 20%. es decir, la capacidad de habilitar el modo de ahorro de energia "nativo" de Android. Por lo tanto, debe activar / desactivar constantemente el ahorro de energia, para intentar vivir ms tiempo en el modo de navegacin GPS. Es ilgico en absoluto!- la batera dura 2 das en general.

Este milagro ha llegado. Rayas en la pantalla. O un problema con el procesador de video, o un cable cerca de la pantalla. El telfono ms caro de este fabricante con una pantalla defectuosa. Maldita sea la mercadotecnia...