

Telfono mvil Samsung Galaxy A52 4G 128GB/4GB

1. Procesador muy dbil! Snapdragon 720g en 2022 es horrible por decir lo menos! Por su culpa, quiero romper el telfono contra una piedra! Todos los dias miro LAGS AND FRENOS!!! 2. 4 GB de RAM no sern suficientes pronto! Si ya tiene muchas ganas de comprarlo, tome la opcin en 8/256!3. Aunque la cmara dispara bien, hay un inconveniente por el cual casi odio este telfono. Cuando lo lanzas y tiras bruscamente del telfono en diferentes direcciones, SE CUELGA!!! La misma situacin cuando tomaste una foto (LAGI). Y este es otro 1 CRTICO negativo para m!

4 GB de RAM

1. 4 GB de RAM no son suficientes 2. Me gustara 120 Hz, no 90 Hz3. Batera 4500 mAh. Me gustara ver 50004. Pequeos procesadores PWM

(+GPU), ambos muy antiguos y con muy poca potencia para juegos, solo juega a snake (antiguo tope de Nokia), rendimiento, autonomia, parpadeo de pantalla, PWM, sin relacion precio-calidad, por 30.000 rublos quieres mucho mas, al menos 6GB de RAM en el modelo inicial...

Procesador

Comenz a ralentizarse despues de la actualizacin

La cmara para selfies de 32MP es miope! Hace un buen trabajo de cerca. Me alejo un metro del telfono para sacarlo de cuerpo entero, la foto est borrosa! El contorno queda totalmente difuminado, sin olvidar la presencia de pelos brillantes o arrugas en el rostro. Cmo puede una cmara de 32MP desenfocar una foto as?! El color negro no se ve en absoluto. Una nariz negra en un perro o un gato negro resulta ser solo una mancha negra... Mi telfono anterior era un Samsung S4 mini de 3 aos, luego un S6 edge de 4 aos y un S10 de 2 aos. Y s cmo un telfono Samsung puede tomar fotografas. Me llego el S10 con defecto de fabrica, apagado todo el tiempo. Y un da ya no encendi... Es una pena que un telfono de \$1000 pueda fallar as. Ahora no quiero gastar esa cantidad de dinero. Pero por \$500, el telfono no sabe tomar fotos...

Squeaky, procesador, conectando la cmara, en el kit hay un cargador de 15 watts, y el telfono soporta 25 watts

juegos poco exigentes , el conector de carga no tolera el agua (estaba en servicio por que le entr agua de ro, pero se hizo en garanta)

No hay suficiente RAM. Ms grande, no se encuentra en la mano. Con poca luz, la cmara no dispara bien.

No

Por ese precio, me gustara 120 Hz. Bueno, gracias por 90.

Pequeo PWM

El teclado no es muy buenoPequeo PWM

Terrible PWM de pantalla! El caso no es monolitico, la recepcin de la seal es 3. El sistema est muy sobrecargado: 30 GB! RAM 3.5 - 4 GB! Mal funcionamiento del sensor de proximidad!

La cmara es terrible, Huawei hace 3 aos fotografi muchas veces mejor.La batera es promedio, a veces no alcanza ni para medio da. De nuevo los chinos aguantaron mejor el traqueteo de los auriculares