

# Martillo perforador Bosch PBH 2000 RE 06033A9322

nema<sup>0</sup>

Aceite mocososo debajo del interruptor para seleccionar el modo de funcionamiento. El botón para dos dedos no parece conveniente.

Hay una pieza de plástico en el mandril que contiene bolas para fijar taladros y un pico. Mueren rápidamente ahora los taladros salen del mandril, especialmente cuando se perfora de arriba a abajo. El impacto es débil, solo apto para paredes de ladrillo

No en mi opinión!

No, al menos no aparece

todavía no.

No. Si lo usa para el propósito previsto y mide su potencia con el trabajo que se está realizando.

falta un cartucho para taladros convencionales, pero esto se puede arreglar.

No sé, no soy un pro

1. Fuerza de impacto un poco débil, pero más que suficiente para uso doméstico.

No, la calidad de esta técnica está en la cima.

Para mí, solo comprar adaptadores para un cartucho SDS-plus.

Se calienta con uso intensivo Pero creo que esto es normal para cualquier técnica similar. Todavía no es profesional, sino para uso doméstico.

no notado

No lo encontré.

En el proceso de usarlo, no revelé ninguna deficiencia. Recomiendo comprar un mandril extra para taladros y una boquilla para usar como destornillador. En Moscú, el precio promedio es de 300-350 rublos.