

Trpode Slik 504QF II

1. Sin correa para el hombro. 2. Fijacin de la longitud de las piernas - giro. Esta vez. Los pestillos, por supuesto, son ms convenientes.

Nada es perfecto. Para mis tareas no son

1. Sin gancho para bolso. No es un problema hacerlo usted mismo y colocar la cubierta de goma en su lugar con la fijacin a los orificios existentes. 2. Es difcil encontrar una almohadilla de reemplazo y es fcil dejarla en algn lugar. 3. El nivel esfrico central es en realidad algo extremadamente inconveniente para trabajar: necesitas tener dos tubulares (me parece). 4. La cabeza es bastante dbil para cmaras grandes y lentes grandes. Aquellos. puedes apretar la cabeza "desde el corazn", pero da miedo arrancarla. Si tan solo hubiera algunos "frenos" modernos y suavemente ajustables en la bola. Me parece que la cabeza debe seleccionarse por el doble del peso de la cmara + la lente ms pesada. Aquellos. en algn lugar ser de al menos 6 kg, eso y el dimetro de la bola ser mayor. 5. Muy mal que no hay servicio de trpode en Mosc. Despus de 10 aos de funcionamiento, recurra a los servicios de un maestro: la hidrulica empez a funcionar peor, tal vez algo se atasc...

Pareca pesado. No incluye funda. Abrazaderas de longitud de pierna en forma de collares giratorios: inconvenientes cuando se requiere una instalacin rpida.

Muy difcil de encontrar en oferta