

# USB-unidad flash A-Data UV110 16 Gb

No me gustan los retrctiles, de baja velocidad

En unidades flash deslizantes, esto est permitido. El pestillo no est apretado, pero cuando inserta una unidad flash USB, el conector no retrocede. No hay indicador de actividad. Tambin falta en todos los modelos ADATA que veo hoy. Parece que los indicadores se interponen en el camino de la competitividad de los precios. Ancho: 22 mm se inserta justo al lado del conector adyacente. La longitud tambn es bastante grande: 69 mm es agradable de sostener, pero cuando se inserta, aumenta el riesgo de lastimarse.

La combinacin de colores podra ser ms, eso es todo!