

# Taladro / destornillador Hitachi DS14DBL

Fiabilidad, no vale la pena la perra (asiente con la cabeza)

falta y larga espera de repuestos

No me gustaron dos puntos: -apretado, "algodn "algunos entonces, la rotacin del disco de embrague y la fijacin no muy clara de los niveles de par - hay dos anillos al final del cartucho, su propsito no me queda muy claro, por lo que giran independientemente del cartucho. Y cuando se sujeta algo en el cartucho, comienzan a colgar y a sonar como un sonajero. Tranquilo pero molesto