

Lavadora Atlant CMA 60Y107

Hay un fuerte olor a plástico cuando se calienta el agua (espero que pase con el tiempo), la electrónica se ralentiza al cambiar de modo de lavado, queda mucha agua en el chicle, tengo un problema con el bloqueo de la trampilla. Al cerrar, no hay bloqueo, debe presionar repetidamente la escotilla, luego todo está bien, probablemente tendrá que llamar al maestro.

El tambor está golpeado en la pared derecha de la lavadora, hay un resplandor de debajo del fondo de la lavadora como un fuego Bingal, se escurre por segunda vez si lavas según el programa!, los nanos gruñen fuerte!, corren por el suelo aunque todo está nivelado!

S, no hay ninguno. Bueno, está bien, me meto con eso: no es silencioso (aunque de alguna manera no importa con la puerta del baño cerrada).

Fuerte olor a plástico cuando se calienta el agua (espero que pase con el tiempo), electrónica disminuye la velocidad al cambiar los modos de lavado, queda mucha agua en la goma, tengo un problema con el techo solar. Al cerrar, no hay bloque,