

Taladro percutor SPARKY BP 330CE Professional

No lo encontr

Roto el segundo da! No vale la pena tu dinero! Es mejor comprar 3-4 piezas baratas y no ser una pena tirarlo

La banda de acero del mango estalla si intenta apretarlo para que se mantenga sin desplazarse. Esper, todo estaba hecho. , trato de no perforar ms con coronas ... El perforador comenz a tirar lubricante casi de inmediato (lo trajo con un reclamo por un caso de garanta), aparentemente el dispositivo haba estado acostado durante mucho tiempo antes de la venta, lo cambiaron, el se detuvo la emisin de aceite

Falta de reversa y posiblemente dos modos de trabajo. Hay un lugar en el caso para ellos.

solo dos modos de operacin.Si hubiera un modo de perforacin, estara absolutamente fuera de competencia.