

Telfono mvil Doogee S97 Pro

Cmara, internet lento. Telmetro

Calidad. Cuando enciende la aplicacin Range Finder, su telfono le pide que se asegure de que su telfono est en posicin horizontal. Sera mejor preguntarle a los chinos, que lo recogieron con sus manitas torcidas. No voy a hablar sobre el hecho de que el haz brilla hacia un lado, aqu incluso la lente con la ventana est desalineada. A juzgar por la descripcin, contiene un poderoso hierro. Pero, por qu en un hardware tan poderoso incluso el protector de pantalla al encender el telfono se ralentiza? Aunque despus del lanzamiento funciona con bastante normalidad sin fallos. Pero mi telfono an no est cargado con aplicaciones y otros datos. La cmara merece una mencin aparte. Me negu a comprar s88 a favor de s97 con la esperanza de una cmara normal (a juzgar por las reseas). Que equivocado estaba. La cmara es slo la parte inferior. El Xiaomi S2 de cuatro aos, para reemplazar el que compr este telfono, dispara mucho mejor. Y el iPhone 7 de seis aos, por dos rdenes de magnitud. Traduccin torcida al ruso. Navegacin estpida. En principio, saba que la navegacin en Qualcomm funciona ms rpido que en Mediatek. Pero no en la misma medida! Escner de huellas dactilares. Ni siquiera hay un defecto en este modelo, pero en principio en escneres en forma de tira. Se lee muchas veces peor que los redondos de Xiaomi y el viejo iPhone. Botones laterales. Debido al impresionante peso del telfono en la mano, lo sujeta con ms fuerza. Pero, por qu las teclas son tan fciles de presionar? Es casi imposible tomarlo en la mano sin presionar nada.

Como todos los telfonos Doogee que han pasado por mis manos, la toma USB se rompe rpidamente, llevndose consigo el circuito de alimentacin a la tumba junto con el control integrado cercano. junta. El enchufe se caer despus de 3 meses de uso MXIMO!

experiencia de uso - menos de un da... del paquete inmediatamente burbujas de aire debajo de la pelcula, en 40 minutos en el bolsillo, la etiqueta en la parte posterior del telfono con informacin sobre l se volvi ilegible. El conector USB se cierra con un enchufe, segn la experiencia de usar soluciones similares en otros telfonos, se caer en seis meses.