

Secador de frutas VINIS VFD-410

Clulas grandes. Las bayas pequenas simplemente pueden caer, especialmente en la parte perifrica de las bandejas. Debido al suministro superior de aire caliente, la velocidad de secado en las bandejas es muy desigual. Las frutas en la parte superior pierden humedad con bastante rapidez, pero la parte inferior se seca en el doble de tiempo. Un poco ruidoso, pero funciona en la cocina, por lo que no genera molestias significativas.

Tambin puedes secar las bayas. Pero tuve un par de veces el caso de que las bayas cayeron en los agujeros que estn en el fondo de la bandeja, me parecen demasiado grandes. No siempre, por supuesto, pero sucede a menudo. por lo tanto, es mejor tomar variedades ms grandes, pero, por ejemplo, no aconsejo secar las grosellas.