

Aire acondicionado Daikin Sensira FTXF42C/RXF42C

Pocas opciones. No hay ionizador, indicadores en la unidad interior, retroiluminación en el control remoto, control de persianas horizontales, filtro fino, sensor de presencia, WiFi y todo lo demás disponible de la competencia por el mismo precio también falta. En general, un modelo de presupuesto recortado al límite. En el modo nocturno (silencioso), después de un tiempo después de encenderse, el motor de la unidad interior comienza a aullar, cambiando el tono de su aullido cada segundo. No es silencioso y molesto! En general, los 20Bd indicados no son. La principal desventaja es la unidad exterior hecha de plástico! Llegar la primavera, empezar a caer nieve de los tejados en forma de masa de nieve-hielo y se romper toda vuestra caja de plástico!! 0 __ -