Subwoofer de coche Hertz ES 250 D

No encontr ni un solo defecto

Me lo trajo por la negativa a trabajar. Sac el altavoz de la caja, mir, le dio la vuelta. Not que el cable conductor al positivo estaba colgando de alguna manera, mir de cerca, estaba arrancado del lugar de la soldadura. Soldarlo de nuevo. El plomo al menos se mantuvo en mocos, por fidelidad, tambin lo volv a beber. Pero lo peor es que la suspensin se resquebraj en toda la zona de unin con la canasta. Cundo se quitar la suspensin sigue siendo un misterio.

Por ese precio, no debe buscar fallas) Superar fcilmente a muchos competidores y en el rango de hasta 10 tr. Lo principal es seleccionar correctamente los componentes restantes.