

Subwoofer de coche Hertz ES 250 D

No encontré ni un solo defecto

Me lo traje por la negativa a trabajar. Sacé el altavoz de la caja, miré, le dió la vuelta. Noté que el cable conductor al positivo estaba colgando de alguna manera, miré de cerca, estaba arrancado del lugar de la soldadura. Soldarlo de nuevo. El plomo al menos se mantuvo en mocos, por fidelidad, también lo volví a beber. Pero lo peor es que la suspensión se resquebraja en toda la zona de unión con la canasta. Cuando se quita la suspensión sigue siendo un misterio.

Por ese precio, no debe buscar fallas) Superar fácilmente a muchos competidores y en el rango de hasta 10 tr. Lo principal es seleccionar correctamente los componentes restantes.